

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://zip.nt-rt.ru/>, эл. почта: zph@nt-rt.ru

БЛОК ТРЕХ - И ДВУХПОЗИЦИОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ П1730



Блоки П1730 и П1731 с контактным выходом предназначены для работы с узкопрофильными приборами унифицированного комплекса аналоговых сигнализирующих и контактных приборов со световым указателем (АСК).

Блоки предназначены для сигнализации о выходе измеряемой величины из области допустимых значений и регулирования ее.

Схема блока трехпозиционной (двухпозиционной) сигнализации с контактным выходом П1730 (1731) состоит из выпрямителя для питания схемы и двух (одного) идентичных каналов усиления на транзисторах (транзисторе) и триггера Шмидта на транзисторах.

Входным сигналом усилителя является фототок фоторезисторов, расположенных в узкопрофильном приборе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Порог срабатывания (входной ток), мА от 0,12 до 0,18

Время задержки срабатывания, с от 0,5 до 2

Допустимый ток через контакты, А 4

Допустимое число срабатываний 107

Сопротивление изоляции при температуре (20+5) С и относительной влажности 80%, МОм, не менее 40

Температура окружающего воздуха в условиях эксплуатации при относительной влажности (95+3) %, С

от -10 до +50

Электрическая износостойчивость контактов при работе в цепях с напряжением 220В и частотой включения до 1200 в час

106 циклов

Наработка на отказ при температуре (20+5) С и относительной влажности 80%, ч, не менее 27750